

Onderhoudshistorie

Voertuig gegevens

Chassisnummer	Naam	Merk
WAUZZZGA3JA064011	Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sp.Ed#1	Audi
Model	Versie	Exterieur
Q2	1.4 TFSI CoD Sp.Ed#1	
Interieur	Carrosserie	Brandstof
Vermogen (HP)	Aandrijving	Motor
Transmissie	Modeljaar	Bouwjaar
	2018	2018

Onderhoud

Datum	Tellerstand	Type	Bedrijf
11-08-2021	61.136 km	Uitgevoerd	Audi Centrum Rotterdam, Zuiderparkweg 620, 3084 CD Rotterdam, Netherlands
- Inspection with Oil change (flexible). - Dust and pollen filter. - Spark plug.			

Datum	Tellerstand	Type	Bedrijf
17-03-2021	51.637 km	Uitgevoerd	Dornbergsweg 45, 38855 Wernigerode, Germany
Additional work.			

Datum	Tellerstand	Type	Bedrijf
27-11-2019	32.844 km	Uitgevoerd	Niedereimerfeld 37, 59823 Arnberg, Germany
Inspection with Oil change (flexible).			

Datum	Tellerstand	Type	Bedrijf
07-02-2018	-	Uitgevoerd	Audi AG Ingolstadt, Audi Forum Ingolstadt, 85057 Ingolstadt, Germany
Delivery inspection.			

Disclaimer

We besteden veel zorg en aandacht aan de informatie op deze website. Een deel van de voertuiggegevens, specificaties, foto's en advertenties wordt echter door autobedrijven en externe databronnen aangeleverd. Hierdoor kan informatie onvolledig, verouderd of onjuist zijn.

Controleer belangrijke informatie daarom altijd voordat je een aankoopbeslissing neemt. Heb je vragen of twijfel je ergens over? Neem gerust contact met ons op.

Autocoach is, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuiste, onvolledige of verouderde informatie op deze website.

Zie je informatie die niet klopt of waarvan je vindt dat deze niet op de website thuishoort? Laat het ons dan weten. We controleren de melding en kunnen de betreffende informatie waar nodig aanpassen of verwijderen.